令和2年10月

大阪湾広域臨海環境整備センター

排水処理施設管理項目 (泉大津沖処分場)

	1- 1-		٠,,		パタバウムの中間は水が正面にファ									防水是在地区日在英古(水 八 个八之为物)				
日付	曜日	天候	放流水		送水設備		薬品設備		脱窒槽	接触	接触酸化槽				汚泥処理設備		槽	備考
1113		人民	水温 °C 水量 m³		異常の有無		異常の有無		異常の有		異常の有無		異常の有無		異常の有無		有無	(異常時に講じた措置および定期点検等)
1	木	晴	22.4	1,700	有	(有	(有無			有	(#)	有	(有	(水質調査
2	金	晴	22.2	1,673	有	(#)	有	(#)	有無			有		有	(#)	有	(#)	
3	土	晴	22.5	1,673	有	(#)	有	(#)	有無			有	(#)	有	(#)	有	(#)	
4	日	曇	22.6	1,672	有	(#)	有	(有無		ī 🌦	有	(有	(#)	有	(
5	月	曇	22.7	1,686	有	(有	(有無		ī 🏨	有	(有	(有	(
6	火	晴	22.1	1,904	有	(#)	有	(#)	有無			有	(#)	有		有	(#)	
7	水	晴	21.2	1,920	有	(#)	有	(#)	有無			有	(#)	有	(#)	有	(#)	
8	木	雨	20.4	1,910	有	(有	(#)	有無			有	(有	(#)	有	(水質調査
9	金	雨	19.7	1,675	有	(#)	有	(#)	有無			有	(有	(#)	有	(原水ポンプ2号機交換
10	土	雨	19.1	1,903	有	(#)	有		有無			有	(#)	有		有	(#)	
11	日	晴	19.7	1,903	有	(有	(#)	有無			有	(#)	有	₩	有	(#)	
12	月	晴	20.3	1,880	有	(有	(#)	有無		ī 🌦	有	(有	(#)	有	(
13	火	晴	20.9	1,863	有	(有	(#)	有無		ī (#)	有	(有	₩	有	(
14	水	晴	21.1	1,932	有	(有	(#)	有無	有	ī (#)	有	(有	₩	有	(
15	木	晴	20.9	1,953	有	(#)	有	(#)	有無	有		有	(#)	有	(#)	有	(#)	水質調査
16	金	晴	20.3	1,948	有	(有	(#)	有無			有	(有	₩	有	(
17	土	雨	19.3	1,947	有	(有	(#)	有無			有	(有	(#)	有	(
18	日	晴	18.6	1,947	有	(#)	有	(有無			有	(#)	有	(#)	有	(#)	
19	月	曇	18.4	1,952	有	(#)	有		有無			有	(#)	有		有	(#)	
20	火	晴	18.0	1,937	有	(#)	有	(#)	有無			有	(#)	有	(#)	有	(#)	
21	水	晴	18.1	1,954	有	(有	(#)	有無			有	(#)	有	(#)	有	(
22	木	晴	18.5	1,983	有	(有	(#)	有無			有	(有	(#)	有	(水質調査
23	金	雨	18.6	1,946	有	(#)	有	(#)	有無			有	(#)	有	(#)	有	(#)	
24	土	晴	18.2	1,946	有	(有	(#)	有無		ī 🌦	有	(#)	有	(#)	有	(#)	
25	日	晴	17.4	1,946	有	(#)	有		有無			有	(#)	有	(#)	有	(#)	
26	月	晴	17.4	1,953	有	(有	(#)	有無			有	(#)	有	(#)	有	(#)	水質調査
27	火	晴	17.5	1,950	有	(#)	有	(#)	有無			有	(#)	有	(#)	有	(#)	
28	水	晴	17.4	1,953	有	(#)	有	(#)	有無			有	(#)	有	(#)	有	(#)	
29	木	晴	17.5	1,957	有	(#)	有	(#)	有無		ī 🌦	有	(#)	有	(#)	有	(#)	
30	金	晴	17.4	1,944	有	(#)	有	(#)	有無			有	(#)	有	(#)	有	(#)	
31	土	晴	17.0	1,944	有	(有	(有(無	有	ī ①無	有	無	有	(有	(